



redBTR

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Полуось разборная



8-800 770 04 07



redbtr.ru



info@redbtr.ru



instagram.com/redbtr



youtube.com/redbtrsport



facebook.com/redbtr



vk.com/redbtr



Артикул	860876	860882	860884	860883	860885
ОЕМ номер	3162-2403070-01	31605-2403070-01	3741-2403071-01	3741-2403070	469-2403071
Тип	левая/правая	правая	левая	правая	левая/правая
Длина полуоси	875 мм в сборе по торцу фланца	736 мм в сборе по торцу фланца	850 мм в сборе по торцу фланца	700 мм в сборе по торцу фланца	640 мм
Кол-во шлицев	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт
Применяемость для автомобилей ООО «УАЗ»	3163 Patriot, 2360 Cargo, 2363 Pickup с мостами «Спайсер» (колея 1600 мм), правая «Гибридно-го» моста	Hunter, грузового ряда с мостами «Спайсер» (колея 1445 мм), «Гибридный»	Hunter, грузового ряда с мостами «Спайсер» (колея 1445 мм), «Тимкен»	452, 469 с мостами «Тимкен» (колея 1445 мм)	3151, 469 с редукторными мостами
Комплектация	1. Полуось со стопорным кольцом в сборе - 1 шт. 2. Фланец ступицы - 1 шт. 3. Прокладка ступицы - 1 шт.				1. Полуось - 1 шт. 2. Прокладка ступицы - 1 шт.

Инструкция по установке

1. Зафиксируйте автомобиль от перемещений.
2. Демонтируйте заменяемую полуось, сохранив болты крепления.
3. Оденьте фланец на шлицы устанавливаемой полуоси со стороны пружинного стопорного кольца до защелкивания кольца в канавке фланца.
4. Нанесите герметик-прокладку на торец ступицы, установите прокладку из комплекта, совместив отверстия прокладки и ступицы.
5. Установите полуось в сборе в мост, совместив шлицы полуоси со шлицами дифференциала, закрепите фланец полуоси на ступице штатными болтами.
6. Рекомендуем нанести тонкий слой герметика -прокладки изнутри фланца на края заглушки от масляного запотевания фланца.

Гарантийные условия

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год.

Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта redBTR, с датой совершенной покупки. К таковым относятся:

- кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца;
- гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

При обнаружении и подтверждении дефекта в новом комплекте полуоси, товар будет отремонтирован бесплатно. В случае невозможности осуществления ремонта, вам будет предложено осуществить замену продукта на товар той же модели.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию redBTR:

1. Использование товара не по назначению.
2. Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия из строя.
3. Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
4. Наличие внешних механических повреждений товара.



redBTR



8-800 770 04 07



redbtr.ru



info@redbtr.ru



[instagram.com/redbtr](https://www.instagram.com/redbtr)



[youtube.com/redbtrsport](https://www.youtube.com/redbtrsport)



[facebook.com/redbtr](https://www.facebook.com/redbtr)



vk.com/redbtr